

Identification

| | |
|-------------------------|--|
| Identifiant | 36SIS07891 |
| Nom usuel | Châteauroux CERAMICS |
| Adresse | 18/22 boulevard d'Anvaux |
| Lieu-dit | ZI du Buxerieux |
| Département | INDRE - 36 |
| Commune principale | CHATEAUROUX - 36044 |
| Caractéristiques du SIS | <p>En 1962 est construite sur le site une usine de fabrication de carreaux de faïence. Celle-ci accroît son activité en 1992 et entre dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement. Les exploitants CERAMIQUES France, Marazzi et Châteauroux CERAMICS se sont succédés jusqu'à la liquidation judiciaire en 2015.</p> <p>En juin 2014, l'évacuation des déchets et la mise en sécurité du site avait été évaluée à 114 000€.</p> <p>En juillet 2015, l'inspection des installations classées a effectué une visite et observé l'absence de mesures prises afin d'évacuer les déchets et de mettre le site en sécurité. Un arrêté de consignation de fonds a par conséquent été signé.</p> <p>En 2018, les fonds n'ont pu être récupérés. Une pollution est suspectée du fait des activités de l'entreprise (utilisation et stockage de métaux pour la coloration des faïences notamment) et des déchets entreposés sur le site depuis plusieurs années.</p> |
| Etat technique | Site nécessitant des investigations supplémentaires |
| Observations | Travaux de remise en état du site non effectués |

Références aux inventaires

Sélection du SIS

| | |
|-------------------------------|--|
| Statut | Consultable |
| Critère de sélection | Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer |
| Commentaires sur la sélection | |

Caractéristiques géométriques générales

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Coordonnées du centroïde | 603429.0 , 6634439.0 (Lambert 93) |
| Superficie totale | 89352 m ² |
| Perimètre total | 1503 m |

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire 15/06/2018

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|-------------|---------|----------|-----------------|
| CHATEAUROUX | BC | 55 | 11/07/2018 |

Documents

| Titre | Commentaire | Diffusé |
|--|-------------|---------|
| Rapport de l'inspection des installations classées de 2015 | | Oui |

Cartographie

